

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЛ-7А-1



Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ	
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
5. МОНТАЖ	5
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
7. ПОДГОТОВКА ЛЕБЕДКИ К РАБОТЕ	7
8. Гарантийные обязательства	8

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Заводской
Nō	
приз	соответствует указанным в настоящем паспорте техническим данным и нана годной к эксплуатации.
в из блок если	Настоящий паспорт является объединенным документом, содержащим ическое описание лебедки, указания по эксплуатации и технические данные. Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений делие без ухудшения потребительских свойств изделия. Цвет, компоновка, и, узлы и агрегаты могут быть изменены без предварительного уведомления, данное обстоятельство не влечет изменение характеристик готового изделия. При изучении конструкции и правил эксплуатации лебедки следует водствоваться кроме настоящего паспорта эксплуатационной документацией
	грузоподъемного устройства, для комплектации которого лебедка µназначена.
	Дата выпуска
	Штамп ОТК (подпись)
	Дата консервации
	Срок консервации

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лебедка электрическая ТЛ-7А предназначена для производства подъемнотранспортных операций пристроительных, монтажных и других работах, а также комплектации строительных подъемных устройств.


Лебедка не предназначена для подъема людей.

Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:

- 1) окружающая среда невзрывоопасная;
- 2) температура окружающей среды от +40°C до -40°C;
- 3) рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;
- 4) режим работы легкий. Срок службы изделия 10 лет.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое усилие в канате, кг	5000
Климатическое исполнение	У2
Расчетная скорость навивки каната, м/мин	0,3/0,14
Канатоемкость барабана, м	250
Диаметр каната, мм	22,5 по ГОСТ 2688-80, 22 по ГОСТ 7668-80
Потребляемая мощность, кВт	15
Режим работы, ПВ, %	легкий 25
Род тока	перем.
Напряжение, В	380
Частота, ГЦ	50
Габаритные размеры, мм	
Длина	1780
Ширина	1815
Высота	1180
Масса без каната, кг	1900



Состав лебедки:

- 1. Рама
- 2. Барабан
- 3. Редуктор
- 4. Электродвигатель
- 5. Блок резисторов
- 6. Контроллер кулачковый
- **7.** Тормоз
- 8. Муфта
- 9. Подшипник
- 10. Опора выносная
- 11. Шкаф с электроаппаратурой

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лебедка состоит из следующих основных узлов: жесткой сварной рамы, барабана, редуктора, электродвигателя, муфты с тормозным шкивом, тормоза, выносной опоры, шкафа с электроаппаратурой.

Узел барабана представляет собой гладкий чугунный (стальной) барабан с ребордами для многочисленной навивки каната.

Ось барабана опирается на две опоры с шариковыми сферическими подшипниками. Одна из опор выполнена в виде отдельной чугунной (стальной) стойки, а другой опорой служит специальное «гнездо» на выходном валу редуктора.

Редуктор лебедки — специальный двухступенчатый с выходным концом, имеющим специальное «гнездо» для опоры барабана.

Канат на барабане крепится прижимными планками.

Вращение от электродвигателя передается на барабан через муфту и редуктор. Одна из полумуфт выполнена в виде тормозного шкива.

Управление лебедки дистанционное с пульта управления.

5. МОНТАЖ

Лебедка монтируется на специально устроенной площадке в соответствии с монтажными чертежами проекта фундаментными болтами.

Место установки лебедки должно быть достаточно просторным для

производства осмотра, ремонта и обслуживания механизма. При установке лебедки необходимо обеспечить ее горизонтальное положение.

Электромонтаж лебедки выполняется специалистом в соответствии с принципиальной электрической схемой, помещенной в настоящем паспорте.

Установка пускорегулирующей аппаратуры производится в местах, защищенных от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Канат лебедки на фундамент (допустимый уклон не более 3° в любом направлении).

- 1. Провернуть «от руки» редуктор на полный оборот барабана.
- 2. Подключить лебедку к электросети (напряжение, В, согласно паспортных данных).
 - 3. Произвести регулировку тормоза.
 - 4. Проверить заземление.
- 5. Проверить работу лебедки на холостом ходу, произвести три пробных подъема груза и при необходимости вновь отрегулировать тормоз.

Примечание: лебедка поставляется со слитым из редуктора маслом и неотрегулированным тормозом.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, эксплуатации ремонте лебедки монтажно- тяговой необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.003-74

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ 12.3.002-75

«Процессы производственные Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»

В целях обеспечения нормальной работы и предупреждения несчастных случаев запрещается:

- начинать работу на неисправной лебедке;
- допускать посторонних лиц к работающей лебедке;
- производить чистку, смазку, либо ремонт во время работы;
- производить какие-либо работы с электрооборудованием, находящимся под напряжением;
 - поднимать груз, превышающий паспортную грузоподъемность.

Необходимо, чтобы электропроводка имела исправную изоляцию и была тщательно защищена от повреждений. Лебедка в обязательном порядке должна быть заземлена. Класс защиты от поражения электрическим током -01, требования к защитному заземлению по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Проходы вокруг лебедки должны быть свободны от посторонних предметов.

Аварийное отключение лебедки производится путем разрыва цепи управления контактами толкателя с надписью

«СТОП» поста управления.

К управлению лебедкой допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж. На рабочем месте должна быть вывешена инструкция о правилах техники безопасности.

Тормоз должен быть отрегулирован и огражден защитой*.

* - лебедка поставляется без защитного кожуха.

7. ПОДГОТОВКА ЛЕБЕДКИ К РАБОТЕ

Перед запуском лебедки в эксплуатацию необходимо:

- 1) Очистить лебедку от предохранительной смазки и заполнить ванну редуктора минеральным маслом. Контроль осуществляется щупом в корпусе редуктора.
- 2) Проверить надежность затяжки всех болтовых соединений, состояние каната и его крепление на барабане, а также крепление

Меры предосторожности

- Данная электрическая лебедка создана для операций тяги и подъема. Запрещено использовать данное оборудование для тяги, подъема, транспортировки людей или работать в местах, где под поднимаемым грузом, могут находиться люди.
- К работе с лебедкой допускаются только специально обученные люди. Инспектируйте данную лебедку. Работайте и обслуживайте лебедку в соответствии с инструкцией. Не допускайте детей и посторонних лиц, незнакомых с данной инструкцией, к управлению лебедкой. Лебедка может стать причиной ранений.
- При управлении лебедкой операторы должны сосредоточить все свое внимание на работе и строго соблюдать правила эксплуатации, и в случае рискованных обстоятельствах немедленно прекратить работу.
- Проверьте работу лебедки во всех режимах. Не используйте её при любых повреждениях.
 - Не превышайте разрешенную нагрузку.
- Не присоединяйте груз к полностью размотанному канату. Оставляйте как минимум пять полных витков на барабане.
 - При работе с канатом используйте перчатки.
 - Держитесь на расстоянии от троса и лебедки во время работы.
 - Не тяните груз при невыполненных закрепляющих действиях.
 - Не используйте поврежденный трос.
 - Не направляйте трос руками, не стойте на стороне каната лебедки.
 - Не оставляйте груз, висящий на тросе, без присмотра.
- После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.
 - Запрещается выравнивание груза на весу.
 - Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.
- Оператор может начать двигать груз только после того как убедится, что в зоне опасности отсутствуют люди и груз не перевернется.

- Если лебедка не может сдвинуть груз с места, отключите лебедку нажатием кнопки на пульте. Выявите причины, по которым он не двигается.
- Для обеспечения безопасности работы лебедки в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.
- После окончания работы лебедку следует осмотреть, очистить от грязи и пыли, а затем выключить питание.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности при работе, внешняя обшивка электрической лебедки должна быть заземлена, а в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель.

8. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия

электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

• Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Электродвигатель	1 год
Канат (трос)	гарантия отсутствует